

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL (IPES)

INFORME FINAL

CONTRATO 360 DE 2017

CONTRATISTA: ESTHER NIDIA PINTO TORRES

OBLIGACIONES:

1. Ejercer el apoyo a la supervisión de los contratos que tengan relación con el objeto contractual y que le sean asignados por el supervisor del contrato, atendiendo las políticas, normas y manuales de las plazas de mercado distritales.
2. Presentar Informes que requieran los entes de control referente al uso del suelo, contratos de obra, estado de las obras en ejecución y demás requerimientos.
3. Realizar visitas y alertar e informar a la entidad cualquier situación presentada en cuanto al uso del suelo, planes arquitectónicos, mantenimiento de los inmuebles donde funcionan las Plazas de Mercado Distritales a cargo de la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.
4. Realizar la elaboración de Planes y estrategias de mejoramiento de las condiciones físicas y de infraestructura de las plazas de mercado distritales a cargo de la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.
5. Realizar el seguimiento y gestión para el cumplimiento de lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en lo referente a las Plazas de Mercado Distritales a cargo de la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización.
6. Apoyar procesos de demarcación de los puestos de las Plazas de Mercado Distritales a cargo del IPES.
7. Realizar acompañamiento y apoyo al desarrollo del PRM de las Plazas de Mercado Distritales a cargo del IPES, así como la actualización de los planos arquitectónicos en caso de ser requerido.
8. Atender los demás requerimientos efectuados por el supervisor que tengan relación directa con el objeto contractual.

INFORME MES DE AGOSTO

Se realizó el acompañamiento y las indicaciones de espacio en los puestos accidentales plaza Distrital de Mercado de Siete de Agosto con el fin de comprometerlos a no tener agregados fuera del espacio asignado.

Se realiza informe de verificación de la infraestructura de los locales que se adjudican para la actividad económica solicitada y de los locales para la adecuación solicitadas de los comerciantes en las Plazas Distritales de Mercado de Perseverancia, Las Cruces, Ferias, Santander, Fontibón, Doce de octubre Y Carmen

Se realiza verificación de medidas de los 12 puntos de Lectura de las Plazas Distritales de Mercado las Cruces, 20 de julio, Restrepo, Samper Mendoza, Trinidad Galán, Santander 12 de octubre, Ferias, Quirigua, Kennedy, Fontibón y Perseverancia con el fin de determinar dimensiones de espacio y de mobiliario a usar en dichos puntos de lectura.

Se realiza la inspección de la caja de inspección en zona de pescados y cárnicos de la Plaza Distrital de Mercado Restrepo la cual se encontró taponada y rebosando las aguas servidas, se dio concepto para realizar conexión con caja colindante la cual presento diámetro mayor para realizar la respectiva evacuación de aguas de la zona.

Se realiza inspección de las adecuaciones solicitadas del local 130-144 de la Plaza Distrital de Mercado Trinidad Galán para avalar concepto el cual necesita realizar un punto de agua, un punto de luz y un punto de desagua al realizar la respectiva inspección se encontró que las conexiones pertinentes se pueden hacer con el local colindante.

INFORME MES DE SEPTIEMBRE

Se hace reunión con el equipo de SDAE para identificar los lugares de mantenimiento priorizados en las plazas de mercado Se entrega la Matriz de mantenimiento por Plaza de Mercado, costos y necesidades por año y por capítulo de actividades e Ítems a subsanar dependiendo de las prioridades y necesidades básicas de las plazas de mercado distritales

Se hace reunión con el equipo de SDAE para identificar los profesionales que competen en la actividad de supervisión de Mantenimiento y actividades puntuales de cada uno.

Se realiza Visita de inspección de infraestructura de PDM Quirigua para identificar los requerimientos de SDS y necesidades de la Plaza priorizando las obras de impermeabilización de la cubierta existente lo que está pendiente, adecuación de

punto de lectura, impermeabilización de tanque subterráneo y mantenimiento de bombas, realización de cárcamo en zona de cárnicos, adecuación de sifones en zona de comidas y mantenimiento de canaletas, bajantes y cajas

Se realiza Visita de inspección de infraestructura de PDM San Benito, PDM San Carlos para identificar los requerimientos de SDS y necesidades de la Plaza se identifica en PDM San Benito el arreglo de cubierta deteriorada, limpieza de tanque y mantenimiento de canaletas, bajantes y cajas y en PDM San Carlos arreglo de placa tanque, limpieza de tanque, arreglo de baños, arreglo de tejas dañadas y mantenimiento de canaletas, bajantes y cajas.

Se realizó inspección y conocimiento de la PDM Samper Mendoza con el fin de identificar los puestos de los itinerantes y el proceso de ubicación para revisar cómo se organizaran los espacios de corredores y acceso de carretas.

Se realizó reconocimiento y enumeración de los locales externos de la Plaza de Mercado 12 de Octubre con el fin de identificar locales que no están numerados y demarcación en zona interna.

Se realizó inspección de los compromisos y demarcaciones de espacio en los puestos accidentales plaza Distrital de Mercado de Siete de Agosto verificación que no tengan agregados adicionales.

Se hace reunión con el equipo de SDAE para identificar las plazas a priorizar en asunto de PRMs se realizó una matriz comparativa de los estados actuales del PRM, su fecha de expedición, vencimiento, y/o prorroga.

Se hace reunión con el equipo de SDAE con el fin de identificar los parámetros para el concurso de méritos y el diagnóstico de los PRMs Se presenta el diagnóstico de la consultoría a realizar en 5 Plazas de mercado, junto con el estudio de mercado y su precio por ítem requerido para la futura obtención de licencia de construcción o licencia estructural. También se realiza planilla en Excel con costos individuales por actividades y costos totales.

Se realiza memorando a SDAE para solicitud de prioridades de las licencias y actualizaciones de los PRMs

Se realizó inspección de la gigantografía prestada por el IDT ubicada en la Plaza de los Artesanos con el fin de determinar los daños causados y cotizar la reparación de esta. Se hace las respectivas reparaciones y la entrega al IDT de la gigantografía

Se entrega Diseño de Biblioteca para los puntos de lecturas que se ubican en las PDM, elaboración conjuntamente con el Arquitecto Danilo Villamizar de los anexo No. 1 planos de modulo y elaboración en el formato FO-460 de solicitud de cotizaciones en lo referente a la parte técnica, adicionalmente se realizó la

elaboración en el formato FO-461 de estudio de mercado en lo referente a la parte técnica, elaboración del formato anexo No 2 formato de cotización, elaboración del formato fo-473 ficha técnica del producto y elaboración de formato FO-516 Estudio y documentos previos mínima cuantía en lo que concierne a la parte técnica, se realiza cotizaciones de las bibliotecas en la zona de mueblería del 12 de octubre.

Se hace contestación a oficio de las diferentes solicitudes que llegan a la sub dirección y que corresponden a infraestructura en el mes se contestó oficios para:

- Modificaciones de local 118-119 de la Plaza de Mercado Ferias revisado a finales del mes de agosto.
- Información de condensa y varios en memorando al SDAE
- modificaciones de local 110-008 de la Plaza de Mercado Perseverancia revisadas solicitud de inspección a finales de agosto.
- modificaciones de locales 120-070,120-071 y 120-014 de la Plaza de Mercado Samper Mendoza inspeccionada solicitud a finales del mes de agosto.
- revisión de locales nuevos y locales con modificaciones de la Plaza de Mercado Santander
- adecuación de andenes para la PDM Perseverancia
- inspección y contestación a oficio para modificaciones de locales 1110-178 de la Plaza de Mercado Santander
- inspección y contestación a oficio para modificaciones de locales 1130-001 y 130-010 de la Plaza de Mercado Samper Mendoza
- inspección y contestación a oficio para modificaciones de locales 27 y 28 de la Plaza de Mercado Perseverancia
- inspección y contestación a oficio para modificaciones de local 110-201 de la Plaza de Mercado Santander
- inspección de visualización de puestos de matas y flores y locales nuevos en la Plaza de Mercado Fontibón
- inspección a parqueadero de la Plaza de Mercado 12 de octubre por oficio de filtraciones
- inspección y contestación a oficio para modificaciones de local 110-095 de la Plaza de Mercado Fontibón
- Se hace contestación a oficio 00110-814-012308 con respecto a información de Plaza de Mercado existente en el barrio Tenerife solicitada dicha información por la Alcaldía Local de Usme
- remite memorando 00110-817-005463 de la Plaza de Mercado Restrepo de actividades que se incluyan en el mantenimiento que se va ejecutar.

INFORME MES DE OCTUBRE

Se hace recorrido con el equipo de SDAE para identificar los lugares y actividades de mantenimiento priorizados en las plazas de mercado Quirigua y Restrepo

INFORME FINAL CONTRATO 360/2017

Se hace revisión de requerimiento de la Secretaria de Salud para incluir en el mantenimiento de la PDM Ferias

Diagnóstico de la información encontrada en el contratos 1506 de 2009 con respecto a la PDM Samper Mendoza y diagnóstico de la información en el contrato 2441 de 2009 con respecto a la PDM Perseverancia Documentación compilada y documentación necesaria para complementar el proceso. También se realizó una Matriz donde muestra la información encontrada en los contratos 1506 - y 2141, mostrando el estado de los productos, y el funcionamiento de cada uno de ellos en el año actual 2017, con el fin de validar si estos productos sirven o no para la nueva consultoría de PRMS, se realizó la Matriz donde muestra la información encontrada en el contrato 2142, su información básica, datos en áreas, costos total del contrato para Samper Mendoza, Perseverancia, y estado del contrato en la Plaza de Mercado Kennedy, ya que esta no cuenta con Plan de regularización y manejo expedido por la Secretaria Distrital de planeación

Visita de inspección de infraestructura de PDM San Benito realización de levantamiento actual del predio, propuesta por el gerente de adecuación en Locales.

Se verifico la ubicación, dimensiones y características de los puntos de lectura de las plazas Cruces, Santander, Doce de Octubre, Ferias, y Quirigua, con el fin de reorganizarlos y determinar si donde se encuentran actualmente están coordinados o no con lo expuesto en los PRMS, adicionalmente determinar materiales para su respectiva construcción.

Realización de presupuesto de mantenimiento 2018 y 2019 borradores e informe del estado de cada plaza a partir de las obras que se han ejecutado desde el 2016 a la proyección 2019

Se realiza reunión en la SDP con el Director Técnico Luis Fernando Barragán, SDAE, Dirección jurídica del IPES y SESEC con el fin de entender las pautas del PRM de las Plazas y la entrega de los predios al IPES

Se hace levantamiento de local PDM Cruces para actualizar el plano de la plaza encontrándose local que no aparece dentro del plano que se maneja.

Se hace revisión de medidas de comerciantes con agregados PDM 12 de Octubre encontrándose dificultad en realizar la actividad, los comerciantes se molestan por dicha demarcación.

Verificación de los estados actuales de los PRMS, Matriz comparativa de estados actuales de PRM, Fecha de expedición, vencimiento, y/o prorroga. Documentación compilada y documentación necesaria para complementar el proceso.

Se presenta el diagnóstico de la consultoría a realizar en 5 Plazas de mercado, junto con el estudio de mercado y su precio por ítem requerido para la futura

obtención de licencia de construcción o licencia estructural. También se adjunta planilla en Excel con costos individuales por actividades y costos totales presentando dos escenarios.

Se hace contestación a oficio de las diferentes solicitudes que llegan a la sub dirección y que corresponden a infraestructura en el mes se contestó oficios para:

- la PDM 12 de octubre con respecto al local parqueadero
- la PDM Restrepo con respecto: derecho de petición local 130-517, adecuación local 150-056, derecho de petición local 130-195, adecuación local 120-005 y 120-007, cambio de actividad local 130-503.
- la PDM Samper Mendoza con respecto: disminución de pago luz local 110-012, cambio de actividad 120-044, reparación servicio de luz local 110-007, memorando problemas energía Samper Mendoza, adecuaciones de locales por requerimientos de SS locales 055,120-026,120-050,170-015,067,068,130-006,120-008 (en el momento queda pendiente viabilizarían por adecuación PRM)
- PDM San Carlos con respecto: derecho de petición comerciantes, derecho de petición a personería
- Secretaria de salud
- PDM Perseverancia con respecto instalar aviso local 120-033, cambio de actividad local 120-020, asesoría para mejoras voluntarias local 120-020, cambio de actividad local 110-009, solicitud de local
- revisión espacio público PDM Concordia
- PDM Santander con respecto a concepto de uso parqueadero
- PDM 20 de Julio autorización arreglos local 130-12
- PDM Trinidad Galán autorización arreglos local 130-068

INFORME MES DE NOVIEMBRE

Se hace recorrido con el equipo de SDAE para identificar los lugares y actividades de mantenimiento priorizados en las plazas de mercado 12 de Octubre, 7 de Agosto, Santander, Kennedy, Fontibón, 20 de Julio y Trinidad Galán

Se hace revisión de requerimiento de la Secretaria de Salud para incluir en el mantenimiento de la PDM Quirigua, Ferias, Kennedy y Fontibón, se realiza un plan de mantenimiento con el equipo ambiental para mitigar los hallazgos que SDS nos hace en las visitas a las plazas.

Se hace recorrido inicial con Supervisión de SDAE, Interventoría y Contratista para revisión de actividades de mantenimiento de las plazas a iniciar PDM Quirigua, Ferias, Kennedy, Fontibón y de las plazas que se atacaran por emergencia PDM Restrepo y Samper Mendoza.

INFORME FINAL CONTRATO 360/2017

105

Se hace Comité No 01 en el cual se hace mesa de trabajo para aterrizar presupuestos con las actividades a ejecutar en las plazas PDM Quirigua, Ferias, Kennedy y Fontibón, y las emergencias de PDM Restrepo y Samper Mendoza.

Se informa de emergencia de las PDM Trinidad Galán Instalación de Teja, PDM Samper Mendoza arreglo de bajante, PDM Perseverancia, Arreglo de puerta de acceso, PDM San Carlos Destaponamiento Caja de Inspección y PDM Carmen Arreglo de fuga de agua.

Se hace recorrido con Interventoría y Contratista para verificación alcance de presupuesto de las PDM Quirigua, Ferias y Fontibón

Se hace inspección de las barreras físicas que se instalaron en PDM Fontibón del contrato de fumigación, encontrándose solo instalación de soportes en algunas de las ventanas.

Se hace la inspección de situación de apagón de locales en la PDM Trinidad Galán, se encuentra que este sucedió por causa de corto en local de comerciante, por lo cual al realizar visita Codensa e informa de la situación, se les recomiendan a los comerciantes que realicen la respectiva reparación.

Se hace la inspección de cielo raso que se cayó en zona de comidas en la PDM Restrepo encontrándose que el daño debe asumirlo el comerciante, por ser un cielo raso que no compete a la zona común, se hará la respectiva a la canaleta que está encima para que no vuelva a suceder el incidente.

Realización de presupuesto de mantenimiento 2018 y 2019 segundo borrador e informe del estado de cada plaza a partir de las obras que se han ejecutado desde el 2016 a la proyección 2019

Se asiste a foro sobre el POT de Bogotá realizado por la Cámara de Comercio en la cual se expuso el plan de acción de la movilidad en diferentes ciudades con el fin de complementar estos esquemas en Bogotá.

Se hacer revisión para demarcación puestos por agregados en PDM Ferias con el fin de revisar circulaciones.

Se hacer revisión para demarcación puestos por agregados en PDM 12 de Octubre por segunda vez siendo impedido por los comerciantes los cuales protestan por la forma en que se pretende realizar la actividad sin consulta de estos.

Se realiza formato conjuntamente para cotización de Consultoría en donde se solicita los parámetros para diseño arquitectónico, estudio de suelos, diseño estructural, diseño de instalaciones hidráulicas, sanitarias, lluvias, gas y red contraincendios para las PDM Samper Mendoza y PDM Perseverancia

Se hace contestación a oficio de las diferentes solicitudes que llegan a la sub dirección y que corresponden a infraestructura en el mes se contestó oficios para:

- inspección con el jardín de las filtraciones del parqueadero de PDM 12 de octubre
- inspección de solicitud de mejoras en locales cárnicos de la PDM Quirigua, Se hace contestación a oficios para los locales 120-161,120-163,120-160,120-159 y contestación a oficio por filtración de agua local 05.
- PDM Samper Mendoza solicitud de mejoras voluntaria locales 055,120-016,120-050,170-015, 067, 068, 130-006,120-088,120-029 y 120-041, contestación a derecho de petición comerciantes costado occidental.
- PDM Perseverancia a mejoras voluntarias local 120-043
- PDM Restrepo a mejoras voluntarias local y cambio de actividad 130-503
- PDM Concordia para realizar entrevista
- PDM Kennedy autorización arreglos local 43-44
- PDM 7 de Agosto autorización arreglos local 1110-001

INFORME MES DE DICIEMBRE

Se hace Comité No 02 en el cual interventoría informa el avance de los frentes de obras que se están ejecutando soluciones de actividades técnicas de las plazas que tienen frentes de obras las cuales son PDM Quirigua, PDM Ferias, PDM Fontibón, PDM Kennedy y PDM Restrepo.

Se informa de emergencia de las PDM 12 de Octubre des taponamiento caja de inspección acceso principal, PDM 12 de Octubre arreglo de luz plazoleta central, PDM 7 de Agosto arreglo luz en shut y adecuación de tejas, PDM 7 de Agosto rebosamiento de desagües, PDM Samper Mendoza arreglo de bajante, cubierta y canaletas, PDM Concordia arreglo de tejas, PDM Restrepo arreglo de luz, PDM Santander rebosamiento de cajas, PDM Santander arreglo de tejas y fuga de agua, PDM Quirigua Solicitud de cambio de lavamanos.

Se hace visita técnica con Contratista, Interventoría y Supervisión para la propuesta del traslado de 2 container de la PDM Concordia (solicitud del contratista del Colegio por paso de tubería de Alcantarillado)

Se hace presencia en reunión de inicio de obra PDM Fontibón, en donde exponen las actividades de obra que se van a intervenir del contrato de mantenimiento.

Se realiza y se entrega informes del mantenimiento en el cual se relaciona:

1. la identificación del contrato en el cual se relaciona el número del informe, la fechas que comprende el informe, el número de los contratos de contratista e interventoría, los consorcios involucrados, fecha de inicio y terminación.
2. las visitas técnicas a frentes a iniciar
3. los comités de obras que se hallan realizado durante la semana
4. el avance del contrato a nivel de tiempo y financiero

103

- 5. el avance del contrato por frente de ejecución en el cual se realiza comparación de la programación, las actividades a ejecutar y el tiempo de ejecución del contrato, adicionalmente resumen de las actividades principales que se están ejecutando en la semana y su respectivo registro fotográfico
- 6. la emergencia subsanada en las plazas, dando la relación de la emergencia el tiempo de repuesta y el registro de la afectación.
- 7. Los requerimientos de SDS dentro del marco del mantenimiento.

Durante el mes se realizaron:

- informe No01 de contrato de mantenimiento
- informe No02 de contrato de mantenimiento

Se hace la inspección de situación ubicación punto eléctrico de local en la PDM Trinidad Galán, se realiza visita con el fin de identifica la caja eléctrica más cercana y en la que se pueda conectar el local.

Se hace revisión de zona Cárnicos PDM Quirigua para determinar las medidas de mitigación de olores, encontrándose que los problemas de olores son a causa de la forma en que realizan las respectivas limpiezas de los locales, botando dentro de las cajas los residuos orgánicos, los cuales se sedimentan y producen los olores persistentes en la plaza.

Se hace logística de la infraestructura del punto de lectura de PDM Quirigua para su reapertura, realizándose pintura, pañete y aseo en diferentes espacios ubicados entre el punto de lectura del salón y el punto provisional de presentación en la reapertura.

Se hace seguimiento del profesional de PRMS el cual fue a planeación para ver la legalización de las plazas de mercado.

Se hacer demarcación puestos en parqueadero para traslado de comerciantes zona norte de frutas y verduras de la PDM Ferias, se identifican 41 locales de medidas 2x2 y circulación de ancho de 1.50m.

Se intenta hacer demarcación puestos por agregados en PDM 12 de Octubre, siendo fallida por la disposición de los comerciantes, por lo cual se hace reunión en la cual no se pudo conciliar la demarcación.

Se hace reunión para pautas de reunión a comerciantes para parámetros de demarcación puestos de frutas y verduras.

Se hace ajuste a plano PDM Ferias por demarcación provisional en parqueadero norte.

Se hace contestación a oficio de las diferentes solicitudes que llegan a la sub dirección y que corresponden a infraestructura en el mes se contestó oficios para:

- PDM Santander solicitud de mejoras voluntaria locales 130-027,130-028, 122,130-093,130-094,130-095,130-049,130-050,130-051 y 120-181.
- PDM San Carlos derecho de petición local 110-011
- PDM Restrepo a mejoras voluntarias local 130-579
- DM Kennedy autorización arreglos local 197-198

IMFORME MES DE ENERO

Se hace Comité No 02, Comité No 03, Comité No 04, Comité No 05, Comité No 06, Comité No 07 y Comité No 08 en el cual interventoría informa el avance de los frentes de obras que se están ejecutando y soluciones de actividades técnicas de las plazas que tienen frentes de obras las cuales son PDM Quirigua, PDM Ferias, PDM Fontibón, PDM Kennedy, PDM 12 de Octubre, PDM Perseverancia y PDM Restrepo.

Se informa de emergencia de las PDM Carmen de puerta, PDM Ferias de filtración adicional, PDM 12 de Octubre corto de luz, PDM Santander filtración de agua cubierta, PDM 12 de Octubre filtración de agua, PDM Ferias filtración, PDM Trinidad Galán filtración de agua, PDM Restrepo fuga de agua, PDM Quirigua fuga de agua, PDM Santander fuga de agua, PDM Trinidad Galán incendio local, PDM 7 de Agosto emergencia luz, PDM Concordia emergencia luz, PDM Perseverancia emergencia luz, PDM Santander puerta e iluminación, PDM 20 de Julio puerta, PDM Concordia tejas, PDM Restrepo tejas, PDM Santander tejas, PDM Restrepo tejas, PDM 12 de Octubre tejas y tanque.

Se hace visita técnica con Contratista, Interventoría y Supervisión PDM 12 de Octubre, contingencia por apertura plazoleta de comidas PDM Perseverancia, contingencia por apertura PDM Quirigua, PDM 7 de Agosto, PDM Trinidad Galán, PDM Santander, PDM Restrepo y PDM 20 de Julio.

Se realiza y se entrega informes del mantenimiento en el cual se relaciona:

1. la identificación del contrato en el cual se relaciona el número del informe, la fechas que comprende el informe, el número de los contratos de contratista e interventoría, los consorcios involucrados, fecha de inicio y terminación.
2. las visitas técnicas a frentes a iniciar
3. los comités de obras que se hallan realizado durante la semana
4. el avance del contrato a nivel de tiempo y financiero
5. el avance del contrato por frente de ejecución en el cual se realiza comparación de la programación, las actividades a ejecutar y el tiempo de ejecución del contrato, adicionalmente resumen de las actividades

107

principales que se están ejecutando en la semana y su respectivo registro fotográfico

- 6. la emergencia subsanada en las plazas, dando la relación de la emergencia el tiempo de repuesta y el registro de la afectación.
- 7. Los requerimientos de SDS dentro del marco del mantenimiento.

Durante el mes se realizaron:

- Informe No03 de contrato de mantenimiento
- informe No04 de contrato de mantenimiento
- informe No05 de contrato de mantenimiento
- informe No06 de contrato de mantenimiento
- informe No07 de contrato de mantenimiento
- informe No08 de contrato de mantenimiento

Se hace inspección de la situación de local por incendio en PDM Trinidad Galán, el cual afecto la red principal de agua y redes eléctricas, se realiza los respectivos cambios de redes.

Se hace logística de traslados de 2 containers que pasan por red sanitaria del colegio que se está construyendo, esta actividad que estaba provista para realizar su traslado en 2 días se realizó en 1 día sin afectación a los comerciantes en sus ventas.

Se realiza primera entrega de presentación de obras que se realizaron y se están ejecutando del cuatrenio 2016-2017 donde se enuncian las cantidades de obra, las áreas y los espacios intervenidos mediante planos y tablas, realizados en el contrato de mantenimiento celebrado en el año 2016 y 2017 con el fin de establecer la proyección y planeación para los contratos futuros.

Se realizó el inventario de los muebles y las sillas existentes que podían ser llevados a las plazas de mercado, y posteriormente se sacó la lista y los planos que se llevaron como dotaciones a algunas de las Plazas.

Registro fotográfico de todas las Plazas de Mercado con el fin de hacer una postulación para ser beneficiarios de enchapes que Corona podría donaren los baños y cocinas más afectados de las PDM.

Se hace el plano de reubicación final para el proceso de traslado en la zona del parqueadero PDM Ferias

Se hace acta planeación reubicación comerciantes por obras PRM en PDM Kennedy en la cual se hace evaluación del estado de cada comerciante para poder trasladarlos a las cocinas que se están interviniendo

Se hace reunión con comerciantes para explicar procesos de construcción de la zona norte de PDM Ferias

Se hace reunión con comerciantes para reubicación de agregados en locales desocupados para despejar escalera a intervenir en PDM Restrepo

Se hace contestación a oficio de las diferentes solicitudes que llegan a la sub dirección y que corresponden a infraestructura en el mes se contestó oficios para:

- se hace reunión con sociales del contrato de mantenimiento, gerente, asistente, coordinadora de plazas y supervisión del contrato de mantenimiento por situación presentada en reunión de sensibilización de apertura en PDM Perseverancia
- PDM Santander locales 130-028 autorizar mejoras en cafetería, 130-027 autorizar mejoras en cafetería, 130-120 autorizar mejoras en cafetería, 120-181 autorizar mejoras en cerrajería ,110-019 autorizar mejoras en cafetería,130-087 autorizar mejoras en frutería.
- PDM 20 de Julio locales 21,22 mejora en granero y mercado campesino aclaración revisión y mantenimiento del servicio del agua por aumento del cobro por servicio de acueducto
- PDM Trinidad Galán local 077 mejora en café molido
- PDM Restrepo locales 130-090 cambio de actividad de frutas a venta de artículos de aseo .130-049 cambio de actividad de artesanías a venta de accesorios para mascotas ,120-024 cambio de actividad de artículos desechables y licores a artículos para mascotas
- PDM San Carlos locales 120-03,120-09 autorizar mejora en miscelánea
- PDM Concordia local 140-007 cambio de actividad de cafetería a restaurante
- PDM Perseverancia local 110-007 autorizar mejora en frutería
- PDM San Benito local 01 revisión técnica reglamentaria del servicio de gas del contador

Cordialmente,


ESTHER NIDIA PINTO TORRES
C.C.52.039.609

